*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

**CIRCULAR INFORMATIVA Nº 66**
**PER US EXCLUSIU DELS NOSTRES AGREMIATS**

**TAULA CONSULTIVA IF RITE GC 17/03/2026**

# RESULTATS MÉS RELLEVANTS EN TRAMITACIONS D'EXPEDIENTS PER CANAL EMPRESA I INSPECCIONS PERIÒDIQUES DELS ORGANISMES DE CONTROL

Us informem dels resultats més rellevants que la Subdirecció General de Seguretat Industrial en referència a les tramitacions d'expedients i les inspeccions periòdiques realitzades en instal·lacions frigorífiques, instal·lacions tèrmiques en edificis i combustibles gasosos.

S'adjunta tota la documentació en referència a la present Circular: ENLLAÇ

Índex de continguts

TAULA CONSULTIVA IF RITE GC 17/03/2026 ..... 1
RESULTATS MÉS RELLEVANTS EN TRAMITACIONS D'EXPEDIENTS PER CANAL EMPRESA I INSPECCIONS PERIÒDIQUES DELS ORGANISMES DE CONTROL ..... 1
Aspectes generals ..... 3
Empreses instal·ladores/mantenidores de gasos fluorats durant el 2025 ..... 3
Gasos combustibles ..... 3
Instal·lacions tèrmiques en els edificis ..... 3
Instal·lacions frigorífiques ..... 3
Tramitacions de registre al RASIC fins desembre de 2025 ..... 4
Habilitacions professionals via exàmens de la SGSI (GC-RITE) ..... 4
Expedició de certificats de manipulació de gasos fluorats en sistemes frigorífics ..... 5
Empreses de RITE i G.C auditades ..... 5
Empreses frigoristes auditades ..... 5
Instal·lacions frigorífiques ..... 6
Expedients tramitats durant el 2025 ..... 6

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

Inspeccions periòdiques realitzades per els organismes de control durant el 2025 ..... 6
Expedients comunicació gasos fluorats ..... 8
Tasques de verificació per part de la SGSI (instal·lacions que no precisen d'inspecció prèvia obligatòria) ..... 7
Control defectes creus ..... 8
Instal·lacions tèrmiques en edificis ..... 9
Expedients tramitats durant el 2025 ..... 9
Inspeccions classificades segons la tipologia d'instal·lació tèrmica ..... 9
Expedients comunicació gasos fluorats ..... 10
Tasques de verificació per part de la SGSI (instal·lacions que no precisen de inspecció prèvia obligatòria) ..... 10
Resultats 2ª inspecció ..... 10
Control defectes creus ..... 11
Instal·lacions receptores de gasos combustibles ..... 12
Expedients tramitats durant el 2025 ..... 12
Inspeccions classificades segons la tipologia de gas combustible empleat ..... 12
Comunicacions instal·lacions receptores de gasos combustibles ..... 13
Tasques de verificació per part de la SGSI (instal·lacions que no precisen de inspecció prèvia obligatòria) ..... 13
Control defectes creus ..... 14
Conclusions ..... 15
Combatre els defectes documentals ..... 16

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

## ASPECTES GENERALS

# EMPRESES INSTAL·LADORES/MANTENIDORES DE GASOS FLUORATS DURANT EL 2025

### GASOS COMBUSTIBLES

| GASOS COMBUSTIBLES | Registre 2024 (*) | Registre 2025 (**) | Balanç 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Categoria A | 1.680 | 1.598 | - 82 |
| Categoria B | 6.144 | 5.897 | - 247 |
| Categoria C | 567 | 547 | - 20 |
| Total | **8.391** | **8.042** | **- 349** |

### INSTAL·LACIONS TERMIQUES EN ELS EDIFICIS

| INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS | Registre 2024 (*) | Registre 2025 (**) | Balanç 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Total | 9.719 | 9.907 | + 188 |

### INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

| INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES | Registre 2024 (*) | Registre 2025 (**) | Balanç 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Nivell 1 | 842 | 952 | + 110 |
| Nivell 2 | 433 | 496 | + 63 |
| Total | **1.275** | **1.448** | **+ 173** |

Les dades recollides durant el 2025 **d'empreses instal·ladores/mantenidores en situació d'alta** mostren els següents resultats:

- Gasos combustibles: 8.042 empreses
- RITE: 9.907 empreses
- IF: 1.448 empreses

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

## TRAMITACIONS DE REGISTRE AL RASIC FINS DESEMBRE DE 2025

| TRÀMITS REGISTRE RASIC | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | 716 | 520 | 633 | 684 | 782 | 834 | 950 |
| Modificació activitat | 653 | 390 | 561 | 433 | 514 | 683 | 829 |
| Modificació dades identificatives | 153 | 131 | 149 | 137 | 133 | 160 | 165 |
| Baixa | 151 | 154 | 232 | 223 | 237 | 311 | 344 |
| Total | **1673** | **1195** | **1575** | **1477** | **1666** | **1988** | **2288** |

## HABILITACIONS PROFESSIONALS VIA EXÀMENS DE LA SGSI (GC-RITE)

| CAMP REGLAMENTARI | Alumnes examinats a 31.12.25 | % respecte examinats totals | Habilitacions 2025 (alumnes aprovats) | % Habilitacions respecte examinats |
|---|---|---|---|---|
| Gasos combustibles | 174 | 15% | 57 | 33% |
| RITE | 467 | 40% | 162 | 34% |
| TOTAL (RITE+GC) | **641** | 55% | **219** | 34% |
| Total examinats SGSI | **1163** | | **481** | 41% |

En quant a les habilitacions de professionals via examen de la Generalitat de Catalunya, s'han recollit les següents dades fins al mes de desembre de 2025:

- **Examen de Gasos Combustibles**: 174 alumnes presentats dels quals han estat **aprovats el 33%** d'ells.
- **Examen de RITE:** 467 alumnes presentats dels quals han estat **suspesos el 66%** d'ells.

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

## EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS DE MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS EN SISTEMES FRIGORÍFICS

| Certificats de manipulació de Gasos Fluorats en sistemes frigorífics | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERSONALS** | 1918 | 3466 | 687 | 726 | 739 | 959 |
| Certificats frigorífics qualsevol càrrega | 1700 | 3123 | 586 | 600 | 570 | 759 |
| Certificats frigorífics càrrega < 3 kg | 218 | 343 | 101 | 126 | 169 | 200 |
| **EMPRESES** | 520 | 787 | 310 | 331 | 339 | 343 |

## EMPRESES DE RITE I G.C AUDITADES

| TOTAL EMPRESES AUDITADES | 2025 |
|---|---|
| Empreses auditades | 720 |
| Baixes RASIC | 305 |
| Baixes camps reglamentaris | 115 |
| Correctes | 285 |
| Incidències | 15 |

## EMPRESES FRIGORISTES AUDITADES

| AUDITORIES EMPRESES FRIGORISTES | 2025 |
|---|---|
| Empreses auditades | 320 |
| Baixes RASIC | 167 |
| Baixes RSIF | 41 |
| Correctes | 110 |
| Incidències | 2 |

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

## INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES

# EXPEDIENTS TRAMITATS DURANT EL 2025

Tal i com es pot observar, **durant el 2025 s'han tramitat un total de 1.689 instal·lacions frigorífiques**, classificades segons el tipus de tràmits que s'han efectuat al Canal Empresa:

Expedients tramitats IF:

| INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Alta | **1.059** | 1.128 | 1.259 |
| Modificació | **191** | 319 | 222 |
| Canvi de titular | **111** | 104 | 78 |
| Canvi de refrigerant | **60** | 73 | 60 |
| Baixa | **268** | 252 | 205 |
| Total: | **1.689** | 1.876 | 1.824 |

# INSPECCIONS PERIÒDIQUES REALITZADES PER ELS ORGANISMES DE CONTROL DURANT EL 2025

Tal i com es pot observar, **durant el 2025 s'han inspeccionat un total de 519 instal·lacions frigorífiques,** classificades segons la seva periodicitat de manteniment:

Inspeccions periòdiques O.C:

| INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Periodicitat anual | **7** | 4 | 45 |
| Periodicitat 2 anys | **175** | 126 | 140 |
| Periodicitat 5 anys | **250** | 200 | 197 |
| Periodicitat 10 anys | **87** | 67 | 44 |
| Total: | **519** | 397 | 426 |

Actes negatives O.C:

| INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES | TOTAL | NEGATIVES | REOBERTURA | % |
|---|---|---|---|---|
| Comunicacions d'actes negatives | 59 | 53 | 6 | **11,32** |

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

## EXPEDIENTS COMUNICACIÓ GASOS FLUORATS


S'han obert un total de 280 expedients relacionats amb la fuita de gasos fluorats en instal·lacions frigorífiques.

| INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nombre expedients | **280** | 295 | 380 |
| Kg. fugats | **14,396,3** | 15.154,6 | 21.164 |
| Tn. Eq. $CO_2$ | **25.863,4** | 28.345,6 | 36.715 |

# TASQUES DE VERIFICACIÓ PER PART DE LA SGSI (INSTAL·LACIONS QUE NO PRECISEN D'INSPECCIÓ PRÈVIA OBLIGATÒRIA)

Des del 2022 fins a mitjans del 2025 **s'han verificat un total de 1.527 instal·lacions frigorífiques** de les quals un 68,5 % han resultat favorables i un 4,2 % han resultat condicionades.

**Resultats globals inspecció**
IF 2022-2025





**Resultats globals inspecció IF 2022-2025**

| Etiquetes de fila | Nº Instal·lacions | % |
|---|---|---|
| FAVORABLE | 1046 | 68,5% |
| NEGATIVA | 417 | 27,3% |
| CONDICIONAT | 64 | 4,2% |
| **Total general** | **1527** | **100,0%** |

Pel que fa a les segones inspeccions, se n'han realitzat 491, amb un 15,7 % de resultats favorables i un 84,3 % de resultats negatius.

**Resultats 2a inspecció**
IF 2022-2025




**Resultats 2a inspecció IF 2022-2025**

| Etiquetes de fila | Nº Instal·lacions | % |
|---|---|---|
| NEGATIVA | 414 | 84,3% |
| FAVORABLE | 77 | 15,7% |
| **Total general** | **491** | **100,0%** |

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**


En relació amb l'evolució de la 1ª a la 2ª inspecció, del total d'instal·lacions amb resultat negatiu o condicionat en la primera inspecció, només un 15,9 % passen a resultat favorable, mentre que el 84,1 % mantenen un resultat negatiu.

**Evolució 1a inspecció --> 2a (fins 31/12/2025)**

| Etiquetes de fila | Nº Instal·lacions | % |
|---|---|---|
| **FAVORABLE** | **14** | **2,9%** |
| NEGATIVA | 1 | 0,2% |
| FAVORABLE | 13 | 2,6% |
| **NEGATIVA** | **413** | **84,1%** |
| NEGATIVA | 413 | 84,1% |
| **CONDICIONAT** | **64** | **13,0%** |
| FAVORABLE | 64 | 13,0% |
| **Total general** | **491** | **100,0%** |

## CONTROL DEFECTES CREUS

Per altra banda, SGSI realitza un anàlisi de la tipologia dels defectes greus que s'han detectat en les instal·lacions. **Un 28,9 % estàn relacionades amb el Control Documental i Adminsitratiu**.




**DEFECTES GREUS**

| Tipologia de defectes | Nº defectes | % |
|---|---|---|
| 1 | 306 | 28,9% |
| 2 | 31 | 2,9% |
| 3 | 143 | 13,5% |
| 4 | 6 | 0,6% |
| 5 | 191 | 18,1% |
| 6 | 5 | 0,5% |
| 7 | 3 | 0,3% |
| 8 | 373 | 35,3% |
| **Total general** | **1058** | **100,0%** |

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

## INSTAL·LACIONS TERMIQUES EN EDIFICIS

## EXPEDIENTS TRAMITATS DURANT EL 2025

Tal i com es pot observar, **fins el mes de desembre de 2025 s'han tramitat un total de 9.589 instal·lacions tèrmiques en edificis,** classificades segons el tipus de tràmit que s'ha efectuat al Canal Empresa:

### Expedients tramitats:

| INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Alta | **7.967** | 7.035 | 6.637 |
| Reforma | **1.324** | 1.103 | 991 |
| Canvi de titular | **173** | 188 | 141 |
| Baixa | **125** | 132 | 125 |
| | **9.589** | 8.458 | 7.894 |

## INSPECCIONS CLASSIFICADES SEGONS LA TIPOLOGIA D'INSTAL·LACIÓ TÈRMICA

En quant a les **instal·lacions tèrmiques en edificis amb projecte** (RITE) **s'han inspeccionat un total de 1.737 instal·lacions,** de les quals 717 corresponen a calefacció i aigua calenta, 652 corresponen a aire condicionat i 368 a instal·lacions tèrmiques completes:

### Inspeccions periòdiques O.C:

| RITE | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Calefacció i aigua calenta sanitària | **717** | 758 | 1.119 |
| Aire condicionat | **652** | 515 | 891 |
| Instal·lació tèrmica completa | **368** | 406 | 470 |
| Total: | **1.737** | 1.679 | 2.480 |

S'han tramitat un total de 399 actes negatives:

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

Actes negatives:

| INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS | TOTAL | NEGATIVES | REOBERTURA | % |
|---|---|---|---|---|
| Comunicacions d'actes negatives | 399 | 371 | 28 | **7,55** |

## EXPEDIENTS COMUNICACIÓ GASOS FLUORATS


S'han obert un total de 106 expedients relacionats amb la fuita de gasos fluorats en instal·lacions frigorífiques.

| RITE | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nombre expedients | **106** | 71 | 50 |
| Kg. fugats | **2.439,3** | 1.901,6 | 1.374,8 |
| Tn. Eq. $CO_2$ | **4.559,0** | 3.577,1 | 2.509,9 |

# TASQUES DE VERIFICACIÓ PER PART DE LA SGSI (INSTAL·LACIONS QUE NO PRECISEN DE INSPECCIÓ PRÈVIA OBLIGATÒRIA)

Des del 2022 fins a mitjans del 2025 **s'han verificat un total de 2090 instal·lacions tèrmiques en els edificis,** de les quals un 51,5 % han resultat favorables i un 4,8 % han resultat condicionades.

**Resultats globals inspecció**
RITE 2022-2025




**Resultats globals inspecció RITE 2022-2025**

| Etiquetes de fila | Nº Instal·lacions | % |
|---|---|---|
| NEGATIVA | 914 | 43,7% |
| FAVORABLE | 1076 | 51,5% |
| CONDICIONAT | 100 | 4,8% |
| **Total general** | **2090** | **100,0%** |

## RESULTATS 2ª INSPECCIÓ


Pel que fa a les segones inspeccions**, s'han realitzat un total de 1.004 amb un total de 89,2** % de resultats negatius**:**

sinelec GES CHINT M&S SENSA IXOS TRO SALTOKI

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

**Resultats 2a inspecció**
RITE 2022-2025




**Resultats 2a inspecció RITE 2022-2025**

| Etiquetes de fila | Nº Instal·lacions | % |
|---|---|---|
| NEGATIVA | 896 | 89,2% |
| FAVORABLE | 108 | 10,8% |
| **Total general** | **1004** | **100,0%** |

Pel que fa a l'evolució de la 1ª a la 2ª inspecció en instal·lacions RITE, només un 10,8 % passen a resultat favorable en la segona inspecció, mentre que un 89,2 % mantenen un resultat negatiu.


**Evolució 1a inspecció --> 2a (fins 31/12/2025)**

| Etiquetes de fila | Nº Instal·lacions | % |
|---|---|---|
| **NEGATIVA** | **895** | **89,1%** |
| NEGATIVA | 895 | 89,1% |
| **FAVORABLE** | **9** | **0,9%** |
| NEGATIVA | 1 | 0,1% |
| FAVORABLE | 8 | 0,8% |
| **CONDICIONAT** | **100** | **10,0%** |
| FAVORABLE | 100 | 10,0% |
| **Total general** | **1004** | **100,0%** |

## CONTROL DEFECTES CREUS

Per altra banda, SGSI realitza un anàlisi de la tipologia dels defectes greus que s'han detectat en les instal·lacions. **Un 52,1 % estàn relacionades amb el Control Documental**.

**Defectes greus RITE**
(N defectes = 4779)




**Defectes greus RITE (N defectes = 4779)**

| Tipologia de defectes | Nº defectes | % |
|---|---|---|
| 01 | 2490 | 52,1% |
| 02 | 160 | 3,3% |
| 03 | 775 | 16,2% |
| 04 | 57 | 1,2% |
| 05 | 40 | 0,8% |
| 06 | 216 | 4,5% |
| 07 | 122 | 2,6% |
| 09 | 919 | 19,2% |
| **Total general** | **4779** | **100,0%** |

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

## INSTAL·LACIONS RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES

## EXPEDIENTS TRAMITATS DURANT EL 2025

Tal i com es pot observar s'han tramitat un total de **1.072 instal·lacions receptores de gasos combustibles** classificades segons el tipus de tràmit que s'ha efectuat al Canal Empresa:

### Expedients tramitats:

| GASOS COMBUSTIBLES | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Alta | **797** | 787 | 1.016 |
| Modificació | **89** | 106 | 95 |
| Ampliació | **57** | 62 | 64 |
| Canvi de titular | **59** | 91 | 36 |
| Baixa | **70** | 102 | 92 |
| Total: | **1.072** | 1.148 | 1.303 |

## INSPECCIONS CLASSIFICADES SEGONS LA TIPOLOGIA DE GAS COMBUSTIBLE EMPLEAT

A continuació es mostra una classificació de les inspeccions realitzades a instal·lacions receptores de gasos combustibles segons la tipologia de gas utilitzat. En total **s'han inspeccionat 634 instal·lacions de les quals 586 es corresponen a Dipòsits de GLP d'ús propi**:

### Inspeccions periòdiques O.C.:

| GASOS COMBUSTIBLES | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Dipòsits GLP ús propi | **586** | 330 | 392 |
| Plantes GNL ús propi | **41** | 51 | 38 |
| EESS gas ús propi | **7** | 16 | 7 |
| Total: | **634** | 447 | 437 |

sinelec GES CHINT M&S SENSA IXOS TRO SALTOKI

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**


## COMUNICACIONS INSTAL·LACIONS RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES

Curant l'any 2025 s'han denunciat un total de 63 casos, dels quals un **66% s'han denunciat per no passar la Inspecció Periòdica.**

| INSTAL.LACIONS RECEPTORES DE GASOS COMBUSTIBLES | TOTAL |
|---|---|
| Denúncia sense tallar | 11 |
| Denúncia per tall per no fer la IP | 42 |
| Denúncia per tall per impagament | 1 |
| Denúncia per cobrament excessiu | 5 |
| Altres casos de denúncies | 4 |

## TASQUES DE VERIFICACIÓ PER PART DE LA SGSI (INSTAL·LACIONS QUE NO PRECISEN DE INSPECCIÓ PRÈVIA OBLIGATÒRIA)

Des del 2022 fins a mitjans del 2025 **s'han verificat un total de 872 d'instal·lacions receptores de gasos combustibles,** de les quals un 22,7 % han resultat favorables i un 56,5 % han resultat condicionades o desfavorables.





**Resultats 1a inspecció GC 2022-2025**

| Etiquetes de fila | Nº Instal·lacions | % |
|---|---|---|
| Condicionada o desfavorable | 493 | 56,5% |
| Favorable | 198 | 22,7% |
| Incidència: altres | 181 | 20,8% |
| **Total general** | **872** | **100,0%** |

Pel que fa a les segones inspeccions, se n'han realitzat 477, amb un 60,2 % de resultats favorables i un 39,8 % de resultats negatius.

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**





| Resultats 2a inspecció GC 2022-2025 | | |
|---|---|---|
| **Etiquetes de fila** | **Nº Instal·lacions** | **%** |
| Negativa | 190 | 39,8% |
| Favorable | 287 | 60,2% |
| **Total general** | **477** | **100,0%** |

En relació amb l'evolució de la 1ª a la 2ª inspecció, del total d'instal·lacions amb resultat condicionat o desfavorable en la primera inspecció, un 57,5 % passen a resultat favorable, mentre que un 39,7 % mantenen un resultat negatiu i un 0,2 % es mantenen com a condicionades.

| Evolució 1a inspecció --> 2a (fins 31/12/2025) | | |
|---|---|---|
| **Etiquetes de fila** | **Nº Instal·lacions** | **%** |
| **Condicionada o desfavorable** | **466** | **97,5%** |
| Negativa | 190 | 39,7% |
| Favorable | 275 | 57,5% |
| Condicionada | 1 | 0,2% |
| **Favorable** | **12** | **2,5%** |
| Favorable | 12 | 2,5% |
| **Total general** | **478** | **100,0%** |

## CONTROL DEFECTES CREUS

Per altra banda, SGSI realitza un anàlisi de la tipologia dels defectes greus que s'han detectat en les instal·lacions. **Un 86,2 % estàn relacionades amb el Control Documental**.




| Defectes greus GC (N defectes = 1590) | | |
|---|---|---|
| **Tipologia de defectes** | | |
| | **Nº defectes** | **%** |
| 1 | 1370 | 86,2% |
| 3 | 6 | 0,4% |
| 4 | 8 | 0,5% |
| 5 | 43 | 2,7% |
| 6 | 133 | 8,4% |
| 8 | 30 | 1,9% |
| **Total general** | **1590** | **100,0%** |

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

## CONCLUSIONS

De les dades analitzades es desprèn que el sistema de seguretat industrial en instal·lacions frigorífiques, instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) i instal·lacions receptores de gasos combustibles manté un volum molt elevat d'activitat, tant en la tramitació d'expedients com en la realització d'inspeccions i verificacions. Aquest nivell d'activitat va acompanyat d'un increment en les actuacions de control per part de l'Administració, fet que comporta una major detecció d'incidències.

En aquest context, **es constata una incidència significativa de resultats condicionats o desfavorables en la primera inspecció**, especialment en instal·lacions receptores de gasos combustibles, on el 56,5 % presenten defectes, i en instal·lacions tèrmiques (RITE), amb un volum rellevant de resultats negatius. En el cas de les instal·lacions frigorífiques, tot i presentar un percentatge majoritari de resultats favorables (68,5 %), també es detecta un volum de defectes que condicionen els resultats de les inspeccions.

De l'anàlisi de la tipologia de defectes greus, **destaquen els defectes documentals i administratius**, que representen el 86,2 % dels defectes en instal·lacions de gasos combustibles, el 52,1 % en instal·lacions tèrmiques (RITE) i el 28,9 % en instal·lacions frigorífiques.

En relació amb les segones inspeccions, els resultats posen de manifest que una part important de les instal·lacions no es regularitzen després de la primera inspecció:

- **Instal·lacions frigorífiques:** un 84,1 % mantenen un resultat negatiu.
- **Instal·lacions tèrmiques (RITE):** un 89,2 %.
- **Instal·lacions receptores de gasos combustibles:** un 39,7 % continuen amb resultat negatiu.

Aquesta situació evidencia que, malgrat la correcció d'una part dels defectes detectats, persisteix un volum rellevant d'instal·lacions que no es regularitzen, especialment en els àmbits d'instal·lacions frigorífiques i tèrmiques, fet que posa de manifest mancances tant en la gestió de la documentació com en el seguiment de les actuacions correctores.

*GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD*

**C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)**
**e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030**

## COMBATRE ELS DEFECTES DOCUMENTALS

Des de FEGiCAT es vol destacar la importància de disposar de tota la documentació en referència tant a instal·lacions frigorífiques, tèrmiques en edificis i receptores de gasos combustibles per tal de minimitzar els defectes trobats per la SGSI.

A continuació es mostren els enllaços corresponents a la declaració responsable de cada tipologia d'instal·lació amb l'objectiu de que pugueu conèixer tota la documentació que ha de disposar el titular de la mateixa:

RITE:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Pr esentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-termiques-en-edificis?category=752b34b8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

IF:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Pr esentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-frigorifiques-posada-en-servei-modificacions-canvi-de-titular-canvi-de-refrigerant-i-baixa?category=752b34b8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

GASOS COMBUSTIBLES:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Pr esentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-de-gasos-combustibles-posada-en-servei-modificacions-i-baixa?moda=1

És molt important realitzar les instal·lacions tenint en compte la referència normativa corresponent per tal de minimitzar al màxim els defectes que puguin sorgir.