GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 67
PER US EXCLUSIU DELS NOSTRES AGREMIATS

TAULA CONSULTIVA I.E 19/03/2026

RESULTATS MÉS RELLEVANTS EN TRAMITACIONS D'EXPEDIENTS PER CANAL EMPRESA I INSPECCIONS PERIÒDIQUES DELS ORGANISMES DE CONTROL

Us informem dels resultats més rellevants que la Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) en referència a les tramitacions d'expedients i les inspeccions periòdiques realitzades en instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió.

S'adjunta tota la documentació en referència a la present Circular: ENLLAÇ

Índex de continguts

TAULA CONSULTIVA I.E 19/03/2026 1
RESULTATS MÉS RELLEVANTS EN TRAMITACIONS D'EXPEDIENTS PER CANAL EMPRESA I INSPECCIONS PERIÒDIQUES DELS ORGANISMES DE CONTROL 1
Agenerals 3
Expedients d'empreses instal·ladores/mantenidores tramitats durant l'any 2025 3
Empreses instal·ladores/mantenidores donades d'alta amb habilitació en BT i AT 3
Baixes d'ofici d'empreses al RASIC arran d'auditories 4
Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT) 6
Expedients tramitats per la OGE fins desembre de 2025 6
Inspeccions periòdiques realitzades pels organismes de control fins desembre de 2025 6
Tasques de verificació per part de la SGSI – Instal·lacions BT amb MTD 7
Control defectes creus 8
Tasques de verificació per part de la SGSI – Instal·lacions BT amb Projecte 8
Control defectes creus 9
Instal·lacions Elèctriques d'Alta Tensió (AT) 10
Expedients tramitats per la OGE fins desembre 2025 10
Inspeccions periòdiques realitzades pels organismes de control fins desembre 2025 10

Tasques de verificació per part de la SGSI – Instal·lacions AT 11
Control defectes creus 12
Conclusions 13
Combatre els defectes documentals 13

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

EXPEDIENTS D'EMPRESES INSTAL·LADORES/MANTENIDORES TRAMITATS DURANT L'ANY 2025.

Fins el mes d'octubre de 2025, s'han tramitat, amb origen als gremis, **834 expedients corresponents a l'inici d'activitat del total de 1.874 tràmits del Canal Empresa.**

TC IE: BT i AT
Tràmits registre empreses habilitades (RASIC)

TRÀMITS REGISTRE RASIC	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alta	716	520	633	684	782	834	950
Modificació activitat	653	390	561	433	514	683	829
Modificació dades identificatives	153	131	149	137	133	160	165
Baixa	151	154	232	223	237	311	344
Total	**1673**	**1195**	**1575**	**1477**	**1666**	**1988**	**2288**

EMPRESES INSTAL·LADORES/MANTENIDORES DONADES D'ALTA AMB HABILITACIÓ EN BT I AT

Actualment a Catalunya hi ha un total de 12.870 empreses amb habilitació en instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT) en situació d'alta i un total de 484 empreses registrades en Instal·lacions d'Alta Tensió (AT) i 390 registrades en Línies AT.

TC IE: BT i AT
Evolució registre empreses habilitades BAIXA TENSIÓ 2024-2025

BAIXA TENSIÓ	Registre 2024 (*)	Registre 2025 (**)	Balanç 2024-2025
Categoria bàsica	3.835	4.140	+ 305
Categoria especialista	8.391	8.730	+ 339
Total	**12.226**	**12.870**	**+ 644**

(*) A data 31.12.2024
(**) A data 31.12.2025

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

TC IE: BT i AT
Evolució registre empreses habilitades ALTA TENSIÓ 2024-2025

ALTA TENSIÓ	Registre 2024 (*)	Registre 2025 (**)	Balanç 2024-2025
Instal·lacions	460	484	+ 24
Línies	375	390	+ 15

TC IE: BT i AT
Evolució registre empreses habilitades ALTA TENSIÓ 2024-2025
INSTAL·LACIONS AT

INSTAL·LACIONS AT	Registre 2024 (*)	Registre 2025 (**)	Balanç 2024-2025
AT 1 (instal·lacions fins a 30KV)	102	113	+ 11
AT 2 (instal·lacions sense límit de tensió)	348	361	+ 13

TC IE: BT i AT
Evolució registre empreses habilitades ALTA TENSIÓ 2024-2025
LÍNIES AT

LÍNIES AT	Registre 2024 (*)	Registre 2025 (**)	Balanç 2024-2025
LAT 1 (línies aèries o subterrànies <30KV)	56	63	+ 7
LAT 2 (línies aèries o subterrànies sense límit de tensió)	316	324	+ 8

BAIXES D'OFICI D'EMPRESES AL RASIC ARRAN D'AUDITORIES

La Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) duu a terme auditories periòdiques amb l'objectiu d'identificar aquelles empreses que han cessat la seva activitat, a fi de mantenir la base de dades del Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) degudament actualitzada.

sinelec GES CHINT M&S SENSA IXOS TRO SALTOKI

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

TC IE: BT i AT
Baixes del RASIC
2025

BAIXES	2025	%
Ofici	783	69,5 %
Tràmit canal empresa	344	30,5 %
Total	**1.127**	

En aquest sentit, és imprescindible que les empreses instal·ladores comuniquin formalment la baixa en el RASIC, mitjançant el tràmit corresponent a través de Canal Empresa, tan aviat com es produeixi el cessament de la seva activitat.

[ENLLAÇ BAIXA RASIC]

La SGS pot imposar sancions econòmiques a aquelles empreses que hagin cessat la seva activitat i no hagin comunicat la corresponent baixa en el RASIC.

TC IE: BT i AT
Auditories

TOTAL EMPRESES AUDITADES	2025
Empreses auditades	720
Baixes RASIC	305
Baixes camps reglamentaris	115
Correctes	285
Incidències	15

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ (BT)

EXPEDIENTS TRAMITATS PER LA OGE FINS DESEMBRE DE 2025

Tal i com es pot observar, fins al desembre de 2025 **s'han tramitat un total de 95.407 instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió**, classificades segons el tipus de tràmits que s'han efectuat al Canal Empresa:

Expedients tramitats

Instal·lacions de baixa tensió

BAIXA TENSIÓ	2025			2024	2023
	Total	Normal	OC		
Alta	**75.297**	63.418	11.879	77.504	94.646
Modificació	**10.092**	8.287	1.805	10.534	12.281
Ampliació	**7.897**	6.326	1.571	7.748	6.850
Canvi titular	**1.413**	1.230	183	1.016	1.229
Baixa	**708**	636	72	1.001	1.182
Total	**95.407**	79.897	15.510	97.803	116.188

INSPECCIONS PERIÒDIQUES REALITZADES PELS ORGANISMES DE CONTROL FINS DESEMBRE DE 2025

Tal i com es pot observar, fins desembre de 2025 **s'han inspeccionat un total de 11.482 instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió,** classificades segons la seva especialitat:

Inspeccions periòdiques O.C.

Instal·lacions de baixa tensió

BAIXA TENSIÓ	2025	2024	2023
Establiments industrials	**1.003**	1.016	1.084
Locals de pública concurrència	**5.006**	5.877	6.154
Locals amb risc d'incendi	**1.490**	1.758	1.743
Locals mullats	**345**	377	489
Piscines	**94**	79	87
Fonts	**2**	2	4
Quiròfans i sales d'intervenció	**29**	13	37
Enllumenat exterior > 5 kW	**1.857**	1.920	2.062
Enllumenat exterior < 5 kW	**263**	227	247
Comunitàries edificis > 100 kW	**1.393**	1.747	1.562
TOTAL:	**11.482**	13.016	13.469

sinelec GES CHINT M&S SENSA IXOS TRQ SALTOKI

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

D'aquest total, s'han presentat un total de 3.756 actes negatives:


Inspeccions periòdiques O.C.

Actes negatives OC Instal·lacions baixa tensió 2025

BAIXA TENSIÓ	TOTAL	NEGATIVES	REOBERTURA	%
Comunicacions d'actes negatives	3746	3256	490	**15,05**

TASQUES DE VERIFICACIÓ PER PART DE LA SGSI – INSTAL·LACIONS BT AMB MTD


Des del 2022 fins a mitjans del 2025 **s'han verificat un total de 2088 instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió amb MTD,** de les quals un 80,51 % han resultat condicionades o desfavorables (es detecta almenys un defecte greu).



Resultats 1a inspecció BT_MTD 2022-2025

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Condicionada o desfavorable	1681	80,51%
Favorable	321	15,37%
Incidència: altres	86	4,12%
Total general	**2088**	**100,00%**

Pel que fa a les segones inspeccions, se n'han realitzat 1.562, amb un 60,31 % de resultats favorables i un 39,69 % de resultats negatius:



Resultats 2a inspecció BT_MTD 2022-2025

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Negativa	620	39,69%
Favorable	942	60,31%
Total general	**1562**	**100,00%**

En relació amb l'evolució de la 1ª a la 2ª inspecció, del total d'instal·lacions amb resultat

condicionat o desfavorable en la primera inspecció, un 60,03 % passen a resultat favorable i un 39,65 % mantenen un resultat negatiu:

Evolució 1a inspecció --> 2a (fins 31/12/2025)

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Condicionada o desfavorable	**1556**	**99,68%**
Negativa	619	39,65%
Favorable	937	60,03%
Favorable	**5**	**0,32%**
Favorable	5	0,32%
Total general	**1561**	**100,00%**

CONTROL DEFECTES CREUS

Per altra banda, SGSI realitza un anàlisi de la tipologia dels defectes greus que s'han detectat en les instal·lacions. **Un 65,88 % estàn relacionades amb comprovacions documentals i administratives**. La següent tipologia amb més nombre de defectes és em el Quadre General de Comandament i Protecció, amb un 17,47 %.

Defectes greus BT_MTD
(N defectes = 7778)



Defectes greus BT_MTD (N defectes = 7778)


Tipologia de defectes	Nº Defectes	%
01	5124	65,88%
02	5	0,06%
03	145	1,86%
04	99	1,27%
05	1359	17,47%
06	184	2,37%
07	186	2,39%
08	105	1,35%
09	187	2,40%
10	202	2,60%
11	182	2,34%
Total general	**7778**	**100,00%**

TASQUES DE VERIFICACIO PER PART DE LA SGSI – INSTAL·LACIONS BT AMB PROJECTE

Des del 2022 fins a mitjans del 2025 **s'han verificat un total de 2573 instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió amb Projecte,** de les quals un 57,2 % han resultat favorables (sense defectes o defectes lleus).

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD


C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030



Resultats globals inspecció BT_P 2022-2025

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
NEGATIVA (es detecta almenys un defecte molt greu o crític)	925	36,0%
FAVORABLE (sense defectes o defectes lleus)	1473	57,2%
CONDICIONAT (es detecta almenys un defecte greu)	175	6,8%
Total general	**2573**	**100,0%**

Pel que fa a les segones inspeccions, se n'han realitzat 186, **amb un 100,0 % de resultats favorables**:




Resultats 2a inspecció BT_P 2022-2025

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
FAVORABLE (defectes greus corregits)	186	100,0%
Total general	**186**	**100,0%**

CONTROL DEFECTES CREUS

Per altra banda, SGSI realitza un anàlisi de la tipologia dels defectes greus que s'han detectat en les instal·lacions. **Un 24,1 % estàn relacionades amb comprovacions documentals i administratives**.



Defectes greus BT_P (N defectes = 1851)

Etiquetes de fila	Nº defectes	%
01	446	24,1%
02	3	0,2%
03	37	2,0%
04	17	0,9%
05	258	13,9%
06	22	1,2%
07	21	1,1%
08	19	1,0%
09	36	1,9%
10	26	1,4%
11	966	52,2%
Total general	**1851**	**100,0%**

INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES D'ALTA TENSIO (AT)

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

EXPEDIENTS TRAMITATS PER LA OGE FINS DESEMBRE 2025

Tal i com es pot observar, fins desembre de 2025 s'han tramitat un total de 762 expedients d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió classificades segons el tipus de tràmit que s'ha efectuat al Canal Empresa:

Expedients tramitats

Instal·lacions d'alta tensió

ALTA TENSIÓ	2025			2024	2023
	Total	Normal	OC		
Alta	**247**	193	54	254	208
Modificació	**222**	161	61	269	229
Ampliació	**274**	219	55	232	271
Baixa	**39**	34	5	26	29
Total	**762**	607	175	781	737

INSPECCIONS PERIÒDIQUES REALITZADES PELS ORGANISMES DE CONTROL FINS DESEMBRE 2025

En quant a les instal·lacions elèctriques d'alta tensió, fins desembre de 2025, s'han inspeccionat un total de 2.353 instal·lacions, de les quals 342 corresponen a línies de distribució de 0,05 a 5 km, 1.659 corresponen a estacions transformadores i 299 corresponen a estacions receptores de mesura + estacions transformadores:

Inspeccions periòdiques O.C.

Instal·lacions d'alta tensió

ALTA TENSIÓ	2025	2024	2023
Línies distribució 0,05 a 5 km	**342**	227	121
Línies distribució 0,05 a 5 km + Estació receptora mesura + Estació Transformadora	**43**	20	21
Estació receptora mesura + Estació Transformadora	**299**	306	218
Estació Transformadora	**1.659**	1.723	1.698
Generador auxiliar d'energia	**6**	0	17
Instal·lació receptora (motors)	**4**	1	1
TOTAL:	**2.353**	2.277	2.076

Fins al desembre de 2025 es van tramitar n total de 271 comunicacions negatives en

inspeccions periòdiques d'instal·lacions d'alta tensió:


Inspeccions periòdiques O.C.

Actes negatives OC Instal·lacions alta tensió 2025

ALTA TENSIÓ	TOTAL	NEGATIVES	REOBERTURA	%
Comunicacions d'actes negatives	271	257	14	**5,45**

TASQUES DE VERIFICACIÓ PER PART DE LA SGSI – INSTAL·LACIONS AT


Des del 2022 fins a mitjans del 2025 **s'han verificat un total de 340 instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió,** de les quals un 61,5 % han resultat Condicionades o desfavorables.



Resultats 1a inspecció AT 2022-2025

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Incidència: altres	11	3,2%
Condicionada o desfavorable	209	61,5%
Favorable	120	35,3%
Total general	**340**	**100,0%**

Pel que fa a les segones inspeccions, se n'han realitzat 194, amb un 68,6 % de resultats favorables i un 31,4 % de resultats negatius:



Resultats 2a inspecció AT 2022-2025

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Negativa	61	31,4%
Favorable	133	68,6%
Total general	**194**	**100,0%**

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030


En relació amb l'evolució de la 1ª a la 2ª inspecció, del total d'instal·lacions amb resultat condicionat o desfavorable en la primera inspecció, un 68,04 % passen a resultat favorable i un 31,44 % mantenen un resultat negatiu.

Evolució 1a inspecció --> 2a (fins 31/12/2025)

Etiquetes de fila	Nº Instal·lacions	%
Condicionada o desfavorable	**193**	**99,48%**
Negativa	61	31,44%
Favorable	132	68,04%
Favorable	**1**	**0,52%**
Favorable	1	0,52%
Total general	**194**	**100,00%**

CONTROL DEFECTES CREUS

Per altra banda, SGSI realitza un anàlisi de la tipologia dels defectes greus que s'han detectat en les instal·lacions. **Un 75,9 % estàn relacionades amb comprovacions documentals i administratives**.



Defectes greus AT (N defectes = 1226)

Tipologia de defectes	Nº defectes	%
01	931	75,9%
03	51	4,2%
04	10	0,8%
06	1	0,1%
09	85	6,9%
10	5	0,4%
11	143	11,7%
Total general	**1226**	**100,0%**

CONCLUSIONS

De les dades analitzades es desprèn que el sistema de seguretat industrial en instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió manté un volum molt elevat d'activitat, tant en la tramitació d'expedients com en la realització d'inspeccions i verificacions. Aquest nivell d'activitat va acompanyat d'un increment en les actuacions de control per part de l'Administració, fet que comporta una major detecció d'incidències.

En aquest context, es constata una **elevada incidència de resultats condicionats o desfavorables en la primera inspecció**, especialment en baixa tensió amb memòria, on el 80,51 % de les instal·lacions presenten defectes, i en alta tensió, amb un 61,5 % de resultats condicionats o desfavorables. **De l'anàlisi de la tipologia de defectes greus, destaquen els defectes documentals i administratius**, que representen el 65,88 % dels defectes en Baixa Tensió amb MTD i el 75,9 % en Alta Tensió.

En relació amb les segones inspeccions, s'observa una **capacitat de correcció desigual**. En baixa tensió amb projecte, el 100 % de les instal·lacions amb defectes inicials passen a resultat favorable. En canvi, en baixa tensió amb memòria, tot i que un 60,03 % de les instal·lacions es regularitzen, un 39,65 % mantenen un resultat negatiu. En alta tensió, un 68,04 % passen a favorable, mentre que un 31,44 % continuen amb resultat negatiu.

Aquesta situació evidencia que, **malgrat la correcció d'una part significativa dels defectes, persisteix un volum rellevant d'instal·lacions que no es regularitzen**, fet que posa de manifest mancances en la gestió de la documentació i en el seguiment de les actuacions correctores.

COMBATRE ELS DEFECTES DOCUMENTALS

Des de FEGiCAT es vol destacar la importància de disposar de tota la documentació en referència a instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió per tal de minimitzar els defectes trobats per la SGSI.

A continuació es mostra **la documentació que ha d'estar en possessió del titular de la instal·lació depenent de la tipologia de la mateixa, segons lo establert pel Decret 192/2023:**

Instrucció tècnica addicional número 12, "Instal·lacions de baixa tensió"

Article 6

6.1 La documentació que ha de tenir a disposició la persona titular de la instal·lació de classe M al llarg de la vida útil de la instal·lació és la següent:

a) Memòria tècnica de la instal·lació, que ha d'incloure un esquema unifilar i ha d'estar signada per una persona habilitada com a instal·lador elèctric i segellada per l'empresa instal·ladora per a la qual treballi.

b) Certificat d'instal·lació signat per una persona habilitada com a instal·lador elèctric i segellat per l'empresa instal·ladora per a la qual treballi.

c) Si escau, resolució d'exempció de la norma.

d) Manual d'instruccions d'ús i manteniment.

e) Documentació tècnica i certificats de les ampliacions i les modificacions que s'efectuïn.

6.2 La documentació que ha de tenir a disposició la persona titular de la instal·lació de classe P al llarg de la vida útil de la instal·lació és la següent:

a) Projecte de la instal·lació, que ha d'incloure les instruccions d'ús i manteniment.

b) Certificat de direcció i final d'obra.

c) Certificat d'instal·lació.

d) Si escau, resolució d'exempció de la norma.

e) Documentació tècnica i certificats de les ampliacions i les modificacions que s'efectuïn.

f) Certificat d'inspecció inicial amb resultat favorable per a les instal·lacions de classe P1.

g) Certificat amb resultat favorable de la darrera inspecció periòdica de la instal·lació per a les instal·lacions de classe P1.

h) Contracte de manteniment amb una empresa mantenidora habilitada en instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Instrucció tècnica addicional número 10, "Instal·lacions elèctriques d'alta tensió"

Article 3

Documentació de què ha de disposar la persona titular de la instal·lació al llarg de la vida útil. La documentació que ha de tenir a disposició la persona titular d'una instal·lació d'alta tensió és la següent:

GREMI D'INSTAL.LADORS CATALUNYA SUD

C/ Verge del Carme, 2 local 8, 43870 Amposta (TARRAGONA)
e-mail: gremielec@gmail.com Tel. 977706030

a) Projecte de la instal·lació.

b) Certificat de direcció i acabament d'obra.

c) Certificat d'instal·lació.

d) Si escau, resolució d'exempció de norma.

e) Si escau, certificat d'inspecció inicial favorable.

f) Certificat de la darrera inspecció periòdica.